

# ため池災害ハザードマップ 平成29年4月 萩市

近年、集中豪雨でため池が決壊し下流に被害がでていた事例があります。ため池が決壊すると、一度に大量の水が流れ、土石流となって下流域に、甚大な被害を及ぼします。

こうした災害に備えるため、古い年代に造られ、未整備のため池について万が一、ため池が決壊した場合の浸水区域を想定し、みなさんの避難行動に役立ててもらうためにハザードマップ(危険地図)を作成しました。

## ○ため池の決壊事例

平成25年7月28日豪雨により、須佐地域において「火打岩ため池」「西ヶ浴ため池」の2箇所が決壊し下流の農地に被害が発生しました。

危険ため池でなくても、古い年代のため池が多く、次第に老朽化していきますので決して安全という訳ではありません。常日頃から異常がないか点検することが大切です。



(H25.7.28 豪雨 火打岩ため池決壊)



## ○危険ため池について

災害対策基本法により山口県防災会議が作成する山口県地域防災計画で、豪雨等により災害が発生する恐れのあるため池を災害危険区域として設定するものです。危険ため池は老朽化が進み、漏水があり、堤体が弱くなって危険な状態です。


## ○このハザードマップの予測条件

- ・決壊時の雨は、200年に1回に起こる雨を想定しています。
- ・浸水深は、「足ヒザ以上(50cm)」を想定しています。
- ・被害想定範囲は、あくまで目安です。気象条件等により、予測外の範囲に広がる可能性があります。状況に応じて、適切に行動してください。

## ○緊急連絡体制

ハザードマップを作成した「ため池」は、いざという時に備え、下記の連絡体制をとっています。大雨の時などは、行政機関の出す情報に十分注意してください。

また、突然の大雨や地震の時など危険を感じたら、早めに自主的に避難することも重要です。ため池の異常を発見した時は、すぐに市に通報をお願いします。



## ○ため池の異常とは

- ・古いため池はいくらか漏水がありますが、この漏水の量が突然増えてきたり、濁ってきたら要注意です。堤体の中に穴が開き、大きくなっている証拠です。この穴が堤体の陥没を生み、ため池の決壊につながります。
- ・大雨でため池の余水吐き(排水路)で山から流入してくる水が吐けず、堤体を越える場合は堤体が徐々に洗い流され、決壊へと進行します。
- ・地震で堤体にひび割れが入っても決壊につながります。



# 千人塚1号 浸水域図



緊急連絡先		
萩市役所	防災危機管理課	TEL 0838-25-3808
	農林振興課	TEL 0838-25-4193
	(代表・夜間・休日)	TEL 0838-25-3131
	田万川総合事務所	TEL 08387-2-0300
萩農林事務所		TEL 0838-22-0341
萩市消防署		TEL 0838-25-2772
	弥富出張所	TEL 08387-8-5119
萩警察署		TEL 0838-26-0110
	小川駐在所	TEL 08387-4-0342
避難場所		
田万川農村婦人の家		TEL 08387-4-0245

## 避難の際の注意事項

### 早めの避難を！

- ◆ 道路や地面が浸水する前に避難しましょう。
- ◆ 高齢の方、身体の不自由な方、子供等は、避難に時間がかかります。早めの避難を心がけましょう
- ◆ 荷物は貴重品、食糧、衣料・日用品など必要最低限のものにしましょう。

### 避難は2人以上で！

- ◆ 裸足、長靴は危険です。ひもで締められている運動靴で避難しましょう。
- ◆ 近所と声をかけ合って、家族やグループで行動しましょう。

### 足下に注意！

- ◆ 普段は見えていた水路・柵・段差など洪水のときは冠水して見えづらくなっています。十分に注意して移動しましょう。
- ◆ 水深がひざままであるようなら、無理をせず高所で救助を待ちましょう。



上流域の雨量や河川水位にもご注意ください。

雨量・河川水位情報  
 山口県土木防災情報システム  
 パソコン用 [http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/kco\\_top.aspx](http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/kco_top.aspx)  
 スマホ用 <http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/sp/>  
 下関地方気象台  
<http://www.jma-net.go.jp/shimonoseki/index.html>

