

防護具の脱衣手順

原則



1行為1消毒！

ひとつ作業を行うごとに
手指消毒を徹底しましょう。
消毒剤はワンプッシュ押しきり！



使用後は汚染！

使用済み防護具の表面は
ウイルスに汚染されているため
その都度廃棄しましょう

1



手指消毒
はじめに必ず
行いましょう

2



アウター手袋を外す
外した手で手袋の外側に
触れないように注意！

3



**肩(外側)を持って
ガウンを脱ぐ**
ガウンの表面に
触れないように注意！

4



**ガウンとインナー手袋
を同時に脱ぐ**
ガウンの表面に
触れないように注意！

5



ガウンのひもを切る
○○○○○○○
ガウンの表面に触れない
ように注意！

6



フェイスシールドを外す
表面に触れないように
後ろのゴムを持ちましょう

7



キャップを外す
できるだけ後ろ側を
持って外しましょう

8

**グリーンゾーン
に移動**

9



N95マスクを外す
表面に触れないよう
ゴムバンドを持ちましょう

10



手指消毒
最後まで
ていねいに！

完了



**サージカルマスク
着用**