

～平成28年度 通学路改善要望と対応状況等

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
1	明倫小学校	市道八丁今古萩線 (江向428～江向390 付近)	—	交通量が多く、明倫小学校に通学する児童が多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
2	明倫小学校	市道八丁今古萩線 (江向475付近)		明倫小学校に通学する児童が多い上、雨天時には水がたまる。	学校 萩市土木課	注意喚起 定期的な排水溝の点検・清掃 側溝設置済み	H25. 2. 28現在
3	明倫小学校	県道萩城趾線 (唐樋町90付近)	—	交通量が多く、明倫小学校に通学する児童が多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
4	明倫小学校	県道萩城趾線 (唐樋町3-3付近)		交通量が多く、明倫小学校に通学する児童が多い。	学校 萩警察署	注意喚起 検討中	H25. 2. 28現在
5	明倫小学校	市道平安古菊ヶ浜線 (平安古527～402付 近)	—	交通量が多く、明倫小学校に通学する児童が多い。 また、堀内側から車が信号で停止する際、歩道に入って停止する車が多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
6	明倫小学校	市道吉田町今魚店線 (北古萩町50付近)	—	本線がクランク上になっているので、見通しが悪い。 交通量が多く、明倫小学校に通学する児童が多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
7	明倫小学校	市道吉田町今魚店線 (熊谷町35付近)	—	見通しは良いが、交通量が多く、明倫小学校に通学する児童が多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
8	明倫小学校	県道萩城趾線 市道北の総門春日線 (堀内355付近)	—	三叉路という道路の特殊性と、通学する児童生徒と交通量の多さから、危険が常に伴う。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
9	明倫小学校	県道萩城趾線 (呉服町1丁目12付近)		通学する児童生徒と交通量の多さから、危険が常に伴う。	学校 萩警察署	注意喚起 信号機設置済み	H25. 2. 28現在
10	明倫小学校	国道191号 (平安古町552付近)	—	明倫小学校に通学する児童が多い上、雨天時には水がたまる。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 定期的な排水溝の点検・清掃 水路清掃	H25. 2. 28現在
11	明倫小学校	市道田町線 (東田町11付近)		明倫小学校に通学する児童が多い一方、自動車が徐行しないため、危険を伴うことが多い。	学校 萩市土木課	注意喚起 警戒標識、表示等の設置	H25. 2. 28現在
12	明倫小学校	市道八丁今古萩線 (江向458付近)		時間帯によっては、多くの児童が彩花橋付近で信号待ちをする。	学校 萩市土木課	注意喚起 防護柵の設置	H25. 2. 28現在
13	椿東小学校	県道萩篠生線 (椿東2689付近)	—	月見川にかかる人道の橋に行くスロープがあるため、横断歩道前の歩道が狭くなっている。学校正門近くであるため、約300人の子ども達が、登校時に、信号待ちをするが、とても混雑している。現在は、ボランティアの方と学校職員の指導で、安全確保に努めている状況である。	学校	注意喚起 見守り活動の重点化 ボランティアによる見守り	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
14	椿東小学校	県道萩川上線 (椿東1010付近)	—	歩道・車道が狭く、登下校時に児童のすぐ横を自動車を通るようになる。児童には一列で登下校することを徹底している。登校時には、ボランティアの方が見守りをしてくださっている。	学校	注意喚起 一列で歩くよう市道	H25. 2. 28現在
15	椿東小学校	県道萩川上線 (椿東924付近)	—	歩道・車道が狭く、登下校時に児童のすぐ横を自動車を通るようになる。電柱をよけるため、更に車道に寄って通行することになる。登校時には、ボランティアの方が見守りをしてくださっている。	学校	注意喚起 一列で歩くよう市道	H25. 2. 28現在
16	椿東小学校	県道萩篠生線 (椿東2215付近)	—	歩道が車道よりも低く、大型トラックのタイヤが児童の上半身の横を通過するようになる。	学校	注意喚起 車道から離れて歩くよう指導	H25. 2. 28現在
17	椿東小学校	市道上野中ノ倉線 (椿東1159付近)		高台の頂上付近に横断歩道があり、坂道を上ってくる自動車から横断歩道があることが分かりにくい。登校時にはボランティアの方が見守りをしてくださっている。	学校 萩市土木課	注意喚起 見守り活動の重点化 ボランティアによる見守り 路面表示等の設置	H25. 2. 28現在
18	椿東小学校	県道萩篠生線 (椿東2370付近)	—	多くの児童や自転車が利用しているが、歩道の幅が狭く、大変危険な状況である。	学校 山口県萩土木 建築事務所	注意喚起 歩道整備	H25. 2. 28現在
19	越ヶ浜小学校	県道笠山越ヶ浜線 (椿東6442付近)	—	周りが暗く、人気もない。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
20	越ヶ浜小学校	市道越ヶ浜嫁泣線 (椿東6504～6376 付近)		道路は狭く、一方通行ながら車がスピードを出している状況。路側帯もない。	学校 萩市土木課	注意喚起 見守り活動の重点化 今後とも保護者からの情報収集に努める。 外側線の設置	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
21	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6504付近)	—	老朽化が激しく、階段等にも穴が多数見られる。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 横断歩道橋補修	H25.2.28現在
22	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6463付近)	—	法面の傾斜が大変急である。上まではしごがかかっているところもある。	学校	注意喚起	H25.2.28現在
23	越ヶ浜小学校 越ヶ浜中学校	国道191号 (樺東6463付近)		道路に民家が迫り、極端に歩道が狭い。雨の日には水しぶきが児童にかかる。歩道脇を車がスピードを出して通過している現状がある。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 今後とも保護者からの情報収集に努める。 側溝蓋更新、排水性舗装	H25.2.28現在
24	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6509付近)	—	大雨などにより増水した際に、水があふれる。柵が簡単にくぐれる間隔になっている。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 今後とも保護者からの情報収集に努める。 排水路改修	H25.2.28現在
25	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6509付近)	—	歩道内に車を止めることができ、連れ去りの危険性がある。また、停車中の車が発進する際、接触しやすい。大雨などにより増水した際、水があふれる。	学校	注意喚起	H25.2.28現在
26	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6509～6463 付近)	—	草木が生い茂っているため、通りにくい。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 植栽の剪定済み	H25.2.28現在
27	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6509付近)		車の出入りがあり、縁石もないため、車と接触しやすい。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 防護柵の設置	H25.2.28現在
28	越ヶ浜小学校	国道191号 市道釜屋3号線 (樺東6088付近)		学校への侵入道路であるが、カーブになっており、ガードレールも大きく開けられていて、児童に対して突っ込んでくる可能性もある。昨年、今年と続けて門柱に突っ込む事故も発生している。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 今後関係者を交え、協議 防護柵の設置	H25.2.28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
29	越ヶ浜小学校	市道白坂線 (樺東6086付近)	—	左右に塀があり、進もうとする道路の様子が分からない。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
30	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6073付近)	—	車の出入りがあり、縁石もないため、車と接触しやすい。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 歩道部のカラー舗装化	H25. 2. 28現在
31	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6073付近)	—	車の出入りがあり、車からの見通しが悪い ため、危険である。	学校 萩市土木課	注意喚起 見守り活動の重点化 停止指導線	H25. 2. 28現在
32	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6032付近)	—	草木が生い茂っているため、通りにくい。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
33	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東6028付近)		車の出入りがあり、縁石もないため、車と接触しやすい。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 歩道部のカラー舗装化	H25. 2. 28現在
34	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東5616付近)		車の出入りがあり、縁石もないため、車と接触しやすい。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 歩道部のカラー舗装化	H25. 2. 28現在
35	越ヶ浜小学校	市道掛ヶ迫1号線 (樺東5696付近)	—	車の出入りが多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
36	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東5610付近)		車の出入りがかなり多く、タイミングによっては車が急に入ることがあり、かなり危険である。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 歩道部のカラー舗装化	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
37	越ヶ浜小学校	国道191号 (樺東526付近)		国道の歩道が大変細くなっているところがあり、ガードレールがなく、大変危険である。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 今後とも保護者からの情報収集に努める。 防護柵の設置	H25. 2. 28現在
38	越ヶ浜小学校	市道神田1号線 (樺東526付近)	—	団地内の国道付近には路上駐車もあり、通行に危険があるときもある。保護者からの指摘もある。	学校 山口河川国道事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 今後とも保護者からの情報収集に努める。 外側線の設置	H25. 2. 28現在
39	椿西小学校	県道萩三隅線 (樺2780付近)		歩道とその脇の水路との境に柵のない部分があり、危険である。	学校 山口県萩土木建築事務所	注意喚起 ポストコーン設置済み	H25. 2. 28現在
40	椿西小学校	県道萩秋芳線 (樺2283付近)	—	ザ・ビッグの前の通学路は、車の出入りが多く危険である。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
41	椿西小学校	生活道路 (樺2283付近)	—	現在、ザ・ビッグ前の通学路を通過して、その後、ナフコ入口の横断歩道を渡っている。国道262号の下のトンネルを通ることができるようになると安全に道路を横切って登下校できるが、工事が途中のままになっている。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
42	椿西小学校	生活道路 (樺3114付近)	—	歩道のない狭い道路に「徐行をお願いします」の表示があるが、アパート敷地内の木が大きくなり、表示が見えなくなっている。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
43	白水小学校	市道奥玉江青長谷線 (山田4697付近)	—	路側帯が狭く、道路がカーブしているため、見通しが悪い。歩行者等の早めの危険予知のためにも、改善してほしい。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
44	白水小学校	市道奥玉江青長谷線 (山田4715付近)	—	道幅・路側帯が狭く、交通量も多い。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
45	白水小学校	市道東沖田玉江線 (山田4784～4701 付近)	—	道が細く、暗く、見通しも悪い。保護者 からも不安の声が上がっている。	学校	注意喚起 見守り活動の重点化	H25. 2. 28現在
46	白水小学校	市道奥玉江青長谷線 (山田4715付近)		時間指定の一方通行の道路であるが、道 路上の「止まれ」の文字が消えかけてい る。子どもの登下校時の交通量も多い。	学校 萩警察署	注意喚起 山田駐在所に車の進入の管理をしていただ くよう依頼済み。 その他の対応は検討中	H25. 2. 28現在
47	見島小学校	県道宇津本村線 (見島665付近)	—	横断歩道が消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
48	見島小学校	県道宇津本村線 (見島657付近)		横断歩道が消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 見守り活動の重点化 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
49	見島小学校	県道宇津本村線 (見島951付近)		横断歩道が消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
50	見島小学校 見島中学校	県道宇津本村線 (見島305付近)		横断歩道が消えかかっている。保護者や 地域からの要望もある。 路上駐車があり、死角ができるため危 険。	学校 萩警察署	注意喚起 駐在所に見守りを依頼済み 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
51	見島小学校	県道宇津本村線 (見島251付近)	—	横断歩道が消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
52	川上小学校	市道舟戸小郷線 (川上4614付近)	—	山側法面より落石がある。スクールゾーンの文字が消えかけている。法面が幅1m縦10mにわたって崩れている。	学校	注意喚起 見守り活動の重点化	H25. 2. 28現在
53	川上小学校 川上中学校	県道萩川上線 (川上810付近)		山側の裏面より、大雨が降ると落石がある。	学校 山口県萩土木 建築事務所	注意喚起 見守り活動の重点化 土砂の除却と落石防止のブロック設置 崩落岩の除却済み	H25. 2. 28現在
54	川上小学校	市道舟戸小郷線 (川上4462付近)	—	山側法面より落石がある。	学校	注意喚起 見守り活動の重点化	H25. 2. 28現在
55	小川小学校	県道益田阿武線 (下小川2051付近)	—	横断歩道の白線が消えかかっている。また、横断歩道前の車道の止まれの文字も消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
56	小川小学校	県道益田阿武線 (中小川952付近)	—	横断歩道の白線が消えかかっている。また、横断歩道前の車道の横断歩道が近付いているマークも消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
57	小川小学校	県道益田阿武線 (中小川667付近)	—	横断歩道の白線が消えかかっている。また、横断歩道前の車道の止まれの文字も消えかかっている。	学校 萩警察署	注意喚起 山口県警察本部に要望検討中	H25. 2. 28現在
58	小川小学校	県道益田阿武線 (中小川851付近)		交通量が多くないので、高スピードで通過する自動車がある。現場付近は、道路がカーブしている上、急に狭くなっているため、運転者がハンドル操作を誤る可能性が高い。	学校 山口県萩土木 建築事務所	注意喚起 区画線設置	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
59	多磨小学校	国道191号線 (江崎1107)		交差点に向かってどちらの道も下り坂になっており、車やトラックが信号で止まらずに交差点に進入することが度々ある。見通しの悪い交差点(益田に向かう方向)には、予告信号と信号機ありの標識があるだけで、付近にはガードレールもなく、児童に危険が及ぶ可能性がある。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起(路面表示) 防護柵の設置	H25.2.28現在
60	弥富小学校	市道大江後平山蒲原線 (弥富下4180付近)	—	街灯がなく、夕方頃から歩くのに危険である。	学校	注意喚起	H25.2.28現在
61	弥富小学校	県道益田阿武線 (弥富下1017付近)	—	車がスピードを出しすぎる。	学校	注意喚起	H25.2.28現在
62	弥富小学校	市道新市埜線 (弥富下4159付近)		ガードレールに隙間や錆がある。	学校	注意喚起	H25.2.28現在
63	佐々並小学校	市道市中の原線 (佐々並2499付近)		通学に利用する横断歩道の線が薄くなっている。	学校 萩警察署	注意喚起 見守り活動の重点化 山口県警察本部に要望検討中	H25.2.28現在
64	福川小学校	県道萩篠生線 (福井下4009付近)		歩道幅が45cmと狭く、危険である。	学校	注意喚起	H25.2.28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
65	越ヶ浜中学校	国道191号 (樺東6073付近)		多くの児童生徒また一般の方が山側の歩道を利用しているが、外灯がなく民家も少ないため、夜間は足下が見えないほど暗くなり不安を感じる。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
66	大井中学校	国道191号 (大井3429付近)		国道で登下校時に、大型車両も多く、歩道はカーブになっているので大変危険である。	学校 山口河川国道 事務所	注意喚起 路側帯のカラー舗装化	H25. 2. 28現在
67	大井中学校	県道吉部下萩線 (大井1437付近)		道幅が狭くなっており、歩道も狭く、車が通ると危険である。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
68	川上中学校	県道萩川上線 (川上4216付近)		見通しの良い直線道路で、通行する車がかんりのスピードを出している。今はないが、昔は事故が多数あったらしい。	学校 萩警察署	注意喚起 見守り活動の重点化 駐在所に登下校時のパトロールを強化していただいている。	H25. 2. 28現在
69	川上中学校	県道萩川上線 (川上4527付近)		サルがよく出没する地域で、サルが斜面から石を落下させる。	学校	注意喚起 駐在所にも連絡済み	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
70	川上中学校	県道萩川上線 (川上1656付近)		道幅が3mと狭い割りに大型車両がかなり通る。昨年度末に道の拡張工事があったが、5m程度、車が離合できるくらいしか行われなかった。	学校	注意喚起 ※国体終了後、大型車両の通行は減少している。	H25. 2. 28現在
71	田万川中学校	県道江崎停車場線 (下田万1036付近)	—	一部歩道がなくなる部分がある。車はかなりスピードを出して通行してくる。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
72	田万川中学校	県道津和野田万川線周辺 (上田万1570付近)	—	樹木が道に覆いかぶさったり、雑草が茂ったり、通行の妨げになっている。他県ナンバーの車がよく止まる。イノシシが出る。	学校 山口県萩土木 建築事務所	注意喚起 植栽の剪定済み	H25. 2. 28現在
73	田万川中学校	生活道路 (江崎1112付近)	—	雨天時に歩道が水溜りになり、通行困難。	学校 萩市土木課	注意喚起 舗装補修	H25. 2. 28現在
74	田万川中学校	県道益田阿武線 (中小川852付近)		橋が古く、道幅が狭い急カーブになっている。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
75	田万川中学校	県道津和野田万川線周辺 (上田万994付近)		カーブで急に道幅が狭くなる。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
76	むつみ中学校	県道萩津和野線 (片俣1244～高佐上508付近)		カーブが連続し、冬季は凍結している。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
77	むつみ中学校	県道萩津和野線 (高佐下12付近)		見通しが悪い三叉路。通行車両が高スピードで通過する。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
78	むつみ中学校	県道萩津和野線 (吉部上2467付近)		下りでスピードが出やすい。Y字路以降歩道幅が狭く、路面が荒れている。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
79	むつみ中学校	市道阿武中線 (吉部下2565付近)		急坂で自転車等のスピードが出やすい。冬季は凍結している。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在
80	むつみ中学校	県道吉部下萩線 (吉部下2682付近)		交通量は少ないが、見通しの悪いカーブの連続。冬季は凍結している。	学校	注意喚起	H25. 2. 28現在






No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
81	佐々並中学校	県道山口福栄須佐線 市道市久年線 (佐々並1903付近)		大下方面からの車が見えにくい。減速せず通過する車が多い。	学校 山口県萩土木 建築事務所 萩市土木課	注意喚起 外側線・ゼブラ設置	H25. 2. 28現在
82	萩東中学校	市道土原船津線 (土原288～602付近)		車道・歩道ともに狭く、電柱などの視界を遮る障害物もある。また、カーブになっており見通しが悪い。	学校	注意喚起 見守り活動の重点化	H25. 2. 28現在
83	椿東小学校	椿東船津 (齋藤真治事務所前交差点)		道は狭いが、信号機があるとよい。	萩警察署	実施困難	H26. 10. 24現在
84	椿東小学校	椿東無田ヶ原 (國弘材木店前通り一帯)		排水状況の改善、水はけを良くしてほしい。 雨天時に、水溜りを避けるため、車道へはみ出して通行しており、危険な状況である。	学校 萩市土木課	注意喚起 相談時対応	H26. 10. 24現在 (当初要望 H25. 2. 28)

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
85	椿東小学校	椿東小学校そばの交差点		歩道の拡張、月見川に架かる橋の坂道で歩道が狭い。	山口県萩土木建築事務所	検討中 (付近の道路拡幅工事の計画がある。)	H26.10.24現在
86	越ヶ浜小学校	越ヶ浜小前国道		ガードレールを設置してほしい。	学校	平成25年度に臨時的に通学路としたものだが、引き続き通学路とするのか検討	H26.10.24現在
87	椿西小学校	椿町大屋		道幅が狭く、三叉路で横断しづらい。	萩市土木課	すぐに対応は困難であるが、状況報告等をお願いしたい。	H26.10.24現在
88	椿西小学校	椿金谷 (金谷団地前)		歩行者用信号機の灯器部分が欠けている。	萩警察署	修繕対応済み	H26.10.24現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
89	椿西小学校	椿濁淵 (国道下トンネル)		狭く、電気がついていないことがある。	萩市土木課 萩警察署	対応困難 通学路の変更等を検討してほしい。	H26. 10. 24現在
90	椿西小学校	椿大屋 (観音橋)		木が生い茂り、見通しが悪い。カーブミラーを設置してほしい。	萩市土木課	所有者に植栽の剪定を依頼。	H26. 10. 24現在
91	椿西小学校	椿青海 (萩市民病院付近)		市民病院に向かって右側の通路が狭い路側帯のみとなっている。	萩市土木課	路側帯は基準を満たすものであるため、これ以上の対応は困難	H26. 10. 24現在
92	椿西小学校	萩駅裏側		フェンスがなく、線路に入る危険性がある。	萩市教育委員会	管轄のJRに対応確認を行う。	H26. 10. 24現在
93	むつみ小学校	高佐下 (花見バス停～車庫前バス停)		路側帯のみで、大型車が往来する。夏は草が茂る。	山口県萩土木 建築事務所	歩道設置の計画はない。	H26. 10. 24現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
94	佐々並小学校	佐々並 (瀧野邸前)		横断歩道の白線を引きなおしてほしい。	萩警察署	山口県警察本部に要望中	H27. 5. 28現在 (当初要望 H26. 10. 24)
95	佐々並小学校	佐々並 (瀧野邸前)		横断歩道そばの溝蓋がない。	萩市土木課	溝蓋設置済み	H26. 10. 24現在
96	佐々並小学校	小学校東の角		溝蓋がない。	萩市土木課	溝蓋設置済み	H26. 10. 24現在
97	越ヶ浜中学校	椿東 (越ヶ浜 1 区の 4)		歩道幅及び路側帯の拡幅。自転車通行は萩小町側を通行するよう標識を設置してほしい。	山口河川国道事務所萩国道出張所	民有地であり設置困難	H26. 10. 24現在



No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
98	越ヶ浜中学校	椿東 (後小畑の1～2)		山側歩道に外灯を設置してほしい。	—	防犯街灯は自治会等で設置することとなっているため対応困難	H26.10.24現在
99	木間中学校	山田640-2付近 (県道明木美東線)		見通しが悪い。カーブミラー、通学路標識を設置してほしい。	山口県萩土木建築事務所	検討中	H26.10.24現在
100	木間中学校	県道490号(桑ノ木川そば～西木間)		草刈り・枝等の伐採を行ってほしい。	山口県萩土木建築事務所	年に1回は草刈りを実施している。	H26.10.24現在
101	三見中学校	三見畦田 (三見IC～三見中付近)		通行車両のはみ出しやスピードの出しすぎに対する防止策を講じてほしい。	萩警察署	取り締まりの強化を検討	H26.10.24現在
102	萩東中学校	川島2区 (三戸電気前入口)		一時停止の標識を設置してほしい。	萩警察署	地域住民の理解が得られれば、山口県警察本部に要望する。	H28.6.6現在 (当初要望 H26.10.24)

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
103	椿東小学校	椿東松本市 (山本商店前交差点)		停止線の位置の変更 横断歩道の設置	萩警察署	現地確認の上、対応検討	H27. 5. 28現在
104	福川小学校	萩市福井下309 (森林組合西側)		横断歩道の位置を変更してほしい	萩警察署	対応困難	H28. 6. 6現在 (当初要望 H27. 5. 28)
105	椿東小学校	椿東無田ヶ原 (みやざきガラス店前)		破損しているガードレールを修繕してほしい。	萩市土木課	市道か民有地か確認の上、対応検討（市道であれば撤去検討）	H28. 6. 6現在
106	椿東小学校	椿東中の倉 (東光寺下の交差点)		カーブミラーを設置してほしい。	萩市土木課	現地確認の上、対応検討	H28. 6. 6現在
107	椿東小学校	椿東無田ヶ原 (みやざきガラス店前)		溝蓋後ろに歩行者用の停止線を引いてほしい。	萩市土木課	現地確認の上、対応検討	H28. 6. 6現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
108	椿東小学校	椿東中の倉 (東光寺下)		一時停止のラインを引いてほしい。	萩市土木課 萩警察署	現地確認の上、対応検討	H28. 6. 6現在
109	椿東小学校	椿東中の倉 (東光寺下)		児童が落ちないように柵を設置してほしい。	萩市土木課	民有地の可能性が高い。現地確認の上、対応検討	H28. 6. 6現在
110	椿西小学校	椿濁淵 (萩駅前交差点)		萩駅前の交差点に信号をつけてほしい。	萩警察署	設置困難	H28. 6. 6現在
111	椿西小学校	金谷 (ホワイトクリーニング横)		通学時間帯には一方通行にしてほしい。	萩警察署	地域住民・会社等の意見を集約し、合意形成が必要である。	H28. 6. 6現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
112	佐々並小学校	佐々並 (瀧野邸前)		徐行の表示板を修理してほしい。 徐行の路面表示を塗りなおしてほしい。	萩市土木課 萩警察署	市道であるが、当該表示板の管理者が不明であるため、設置経緯等を確認の上、対応検討	H28. 6. 6現在
113	多磨小学校	多磨小学校入口		学校入口の車用停止線、歩道・車道の境界線、横断歩道が消えかけているため、塗りなおしてほしい。	学校	学校敷地内のため、学校で管理・修繕	H28. 6. 6現在
114	多磨小学校	江崎郵便局前丁字路		横断歩道と横断歩道があることを示す菱形の表示が薄くなっているため、塗りなおしてほしい。	萩警察署	山口県警察本部に要望中	H28. 6. 6現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
115	多磨小学校	江崎郵便局から江崎交番にかけての道路		防犯外灯が1つつかなくなっている。	—	防犯街灯は自治会等で設置することとなっているため対応困難	H28.6.6現在
116	多磨小学校	江崎1285番地の空家(旧田村酒店)		ガラスが割れていたり、かわらが落ちてきたりしている。倒壊の恐れがある。	萩市土木課 萩市建築課	所有者に相談。建築課と連携して対応。	H28.6.6現在
117	多磨小学校	道の駅田万川から益田方面の国道191号		トラックに吸い込まれそうになるので、道幅を広げてほしい。	山口河川国道事務所萩国道出張所	拡幅には費用と時間を要するため、登下校に使用する児童の学年等を確認して対応。運転手に注意喚起も。	H28.6.6現在
118	多磨小学校	江崎468番地(旧村上医院)		村上医院の看板の文字が落ちそうになっている	萩市土木課 萩市建築課	所有者に相談。建築課と連携して対応。	H28.6.6現在
119	萩東中学校	椿3077番地(喫茶「あかいくつ」前)		信号機・横断歩道を設置してほしい。	萩警察署	信号機の新設は困難である。横断歩道については検討する。	H28.6.6現在

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況・予定等	対応等時点
		場所	現地写真				
120	萩東中学校	椿東2638番地8 (ドラッグストアコスモス 前船津県道踏切)		踏切内の歩道を拡充してほしい。	—	JRより拡幅の必要性はないとの回答を得た。	H28.6.6現在
121	福栄小中学校	県道10号 (福井郵便局～時計台)		道路に凹みがあり、雨の日に水溜りになって、登下校する児童生徒に水しぶきがかかるため、改善してほしい。	山口県萩土木 建築事務所	現地確認の上、対応検討	H28.6.6現在