

# 令和4年度 通学路改善要望と対応状況等


No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
		場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
1	明倫小学校	土原 マクドナルド付近		停止線の補修	警察署	補修済み	
2	椿東小学校	松本 明安寺付近 三叉路		歩道のカラー舗装	山口県	交通安全工事の施工予定箇所であることからカラー舗装までは行わず、代わりに外側線を引き、車道端を明示した。	
3	越ヶ浜小学校	越ヶ浜2区		キッズゾーン等注意喚起の表示	山口県	未実施	
4	越ヶ浜小学校	後小畑1区		パトロールの実施	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
		場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
5	三見小中学校	三見浦①		歩道の補修	萩市教育委員会	補修を実施	
6	三見小中学校	三見浦②		ブロック塀所有者への注意喚起	萩市建築課	撤去済み	
7	川上小学校	川上灰福 公民館 付近		横断帯の補修	萩市土木課	R5.2月 完了	
8	川上小学校	川上筏場 三徳橋		停止線の補修	警察署	補修を上申済み。 令和5年度施工予定。	
9	川上小学校	川上白上		速度取り締まりの強化	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
		場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
10	川上小学校	川上共栄		歩道上空の樹木伐採	山口県	支障木伐採を行った。	
11	多磨小学校	下田万道の駅手前(須潟橋・すがたばし)		転落防止策の設置	国土交通省	須潟橋の歩車道境界付近に横断防止柵(高さ約80cm)の設置を検討中。設置時期は未定。	
12	むつみ小学校	広瀬上～むつみ小学校		境界ブロックの設置、路側帯の補修	萩市土木課 警察署	令和5年度施工予定(萩市土木課) 8月以降に速度取り締まりを実施。駐在所・交番に情報共有し、継続対応。(警察署)	
13	育英小学校	須佐4196番地 空き家		老朽家屋所有者への指導	萩市建築課	解体済み	
14	萩東中学校	中津江649 中津江橋の東側		路側帯の補修、歩道の拡幅	萩市土木課	令和5年度施工予定	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
		場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
15	椿東小学校	上野 1		手すりの設置または橋のカラー舗装	萩市土木課	R4. 7月完了	
16	椿東小学校	無田ヶ原の J R 踏切		停止線のラインの補修、誘導帯の設置	萩市土木課 警察署	停止線ラインについても JR 敷地のため、誘導帯とあわせて引き続き JR に要望。	
17	越ヶ浜小学校	後小畑 3 区		パトロールの実施	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	
18	椿西小学校	椿 2 2 8 3 番地 ビッグ横		ガードレールの設置	萩市土木課 萩市教育委員会	現状維持が妥当。 ビッグ萩店に朝の時間帯の運搬車両の往来について安全を期するよう依頼。	
19	白水小学校	玉江浦 1 区 ヨコ ハマタイヤ周辺		蓋または柵の設置	萩市土木課	R4. 8月完了	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
		場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
20	むつみ小学校	高俣郵便局周辺		速度取り締まりの強化	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	
21	育英小学校	須佐4548番地		家屋所有者への指導	萩市建築課	撤去済み	
22	育英小学校	須佐整骨院～青葉台		パトロールの実施	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	
23	育英小学校	須佐警察官駐在所～虹橋周辺		パトロールの実施	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	
24	育英小学校	須佐駅前～入江地区		パトロールの実施	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
		場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
25	育英小学校	弥富公民館周辺		パトロールの実施	警察署	駐在所・交番に情報共有し、継続対応	
26	むつみ中学校	高佐下 学校前	むつみ中 	スクールゾーン表示補修	山口県	未実施	