


令和5年度 通学路改善要望と対応状況等

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	1	明倫小学校	明倫小学校 前		歩道の不陸改善	萩市土木課	R5.8現地確認済。 車道を含めた大規模な改修となるため工法を検討中。	
新規	2	明倫小学校	(有) 市民サービスセンター前		路側帯の補修	萩市土木課	R6.2.22対応済	
新規	3	明倫小学校	西京銀行 前 交差点		現地確認、転落防止対策	萩市土木課	R5.6補修済	
新規	4	越ヶ浜小学校	後小畑3区 美萩海浜公園 前		路側帯の補修	萩警察署 萩市土木課	停止線 令和5年7月に塗り替え再上申(工期未定) R6.2.22 区画線対応済	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	5	越ヶ浜小学校	後小畑2区 浜駅 付近	越ヶ 	溝蓋の設置	国土交通省	民地内水路横に柵を設置すると、歩行しにくくなるため、対策を再検討中。令和6年度以降、対策を実施する予定。民地側水路による高低差は比較的小さいため、水路端をカラー着色することにより、歩行を妨げず段差の注意喚起する方式が有効。	対策(案)「注意喚起のライン」 
新規	6	椿東小学校	船津地区踏切付近		路側帯の補修	萩市土木課	R6. 2. 22対応済	
新規	7	見島小学校	見島5区		ブロック塀所有者への注意喚起	萩市建築課	3月に「ブロック塀の点検について」チラシをポスティング。所有者より業者に相談中との回答あり。継続して様子を見る。	
新規	8	見島小学校	J A見島支所 付近		ブロック塀所有者への注意喚起	萩市建築課	住民より業者に依頼済であるが未着工との回答あり。継続して様子を見る。	
新規	9	見島小学校	見島小中学校 付近		歩道の樹木伐採	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	支障木等の伐採を行った。	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	10	見島小学校	見島5区		ブロック塀所有者への注意喚起	萩市建築課	所有者へ行政文書を送付済み。継続して指導。	
新規	11	見島小学校	見島2区		ブロック塀所有者への注意喚起	萩市建築課	R5. 8. 29修繕完了	
新規	12	見島小学校	見島小中学校 付近		路側帯の補修	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	区画線設置を行ったが、剥離したため、再設置する。	
新規	13	見島小学校	見島2区		停止線の補修	萩市土木課	R5. 12. 14現場確認済 R6年度予定	
新規	14	見島小学校	見島小中学校 付近		路側帯の補修	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	区画線設置を行ったが、剥離したため、再設置する。	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	15	むつみ小学校	むつみ総合事務所 周辺		路側帯、スクールゾ ン表示の補修	萩市土木課	R5. 11. 20対応済	
新規	16	むつみ小学校	カントリーエレベ ーター北側交差点		横断歩道の設置	萩警察署	設置基準に照らし、検討したが設置 困難。 学校と保護者で通学方法について協 議。（保護者送迎で調整中）	
新規	17	育英小学校	須佐 水海		建物所有者への指導	萩市建築課	所有者に指導中	
新規	18	明木小学校	角力場交差点～レ ストステーション つつじ		歩道の除草、樹木伐採	山口県萩土木建 築事務所 維持 管理課	支障木等の伐採を行った。	
新規	19	萩西中学校	平安古町4 8 2番 地		建物所有者への指導	萩市建築課	R5. 7. 30現地確認 防御ネット設置済	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	20	萩西中学校	平安古町211番地17		建物所有者への指導	萩市建築課	6月に修繕済み	
新規	21	川上中学校	川上中学校正門～舟戸橋方面		カーブミラーの設置、歩道のカラー舗装	萩市土木課	R5.11.28対応済	
新規	22	川上中学校	木ノ瀬バス停～筏場バス停		歩道の樹木伐採、堆積土砂撤去	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	支障木等の伐採を行った。	
新規	23	川上中学校	岡バス停～木ノ瀬バス停		枝等の落下物の撤去	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	堆積した土砂等の撤去を行った。	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
継続	1	越ヶ浜小学校	越ヶ浜1区		警戒標識、路面標示等の設置	国土交通省	<p>①令和5年10月 対策完了 立体的に見える区画線でドライバーへの注意喚起を促す</p> <p>②令和6年3月 対策完了 開口部からの車両追突を防止。</p>	<p>①区画線（イメージハンブ） </p> <p>②耐衝撃性ボラード </p>
継続	2	越ヶ浜小学校	後小畑1区		登下校時のパトロール	萩警察署	要望取下 (対象児童の住居移転のため)	
継続	3	越ヶ浜小学校	越ヶ浜2区		注意喚起の表示設置	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	対策内容について学校と調整中	
継続	4	椿東小学校	無田ヶ原 切 JR踏切		停止線の補修 誘導帯の補修	萩市土木課	R5. 10. 16JRに再度要望	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
継続	5	大井小学校	大井庄屋・大井公民館～大井小中学校		ガードレールの設置	山口県萩土木建築事務所 工務課	事業実施中（完成時期は未定）	
継続	6	川上小学校	川上 筏場		停止線の補修	萩警察署	令和6年2月 対策完了 停止線及び止まれ表示の施工	
継続	7	川上小学校	川上 白上		登校時の取り締まりの強化	萩警察署	通学時間帯のパトロールの強化を継続実施	
継続	8	川上小学校	川上 共栄		歩道の樹木伐採、登下校時の取り締まりの強化	山口県萩土木建築事務所 維持管理課 萩警察署	支障木等の伐採を行った。 通学時間帯のパトロールの強化を継続実施	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
継続	9	むつみ小学校	広瀬上～むつみ小学校		取り締まりの強化	萩市土木課  萩警察署	R5.11.20 区画線対応済  登下校時におけるパトロールの強化を継続実施 速度規制標識の新設及び道路標示（30キロ）の施工実施	
継続	10	むつみ小学校	高俣郵便局 周辺		取り締まりの強化	萩警察署	通学時間帯のパトロールの強化を継続実施	
継続	11	育英小学校	須佐 青葉台		パトロールの実施	萩警察署  萩市土木課	通学時間帯のパトロールの強化を継続実施  R5.7 伐採対応済	
継続	12	むつみ中学校	B&G海洋センター～森林組合むつみ支所		スクールゾーン表示補修	山口県萩土木建築事務所 維持管理課	路面表示（スクールゾーン等）を実施した。	