

令和7年度 通学路改善要望と対応状況等

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	1	明倫小学校	山口県立萩美術館 浦上記念館前交差点		横断歩道の白線の補修	萩警察署	該当箇所の補修について上申を実施。	
新規	2	椿東小学校	萩焼窯元蓮光山前 横断歩道		横断歩道の白線の補修	萩警察署	該当箇所の補修について上申を実施。	
新規	3	椿東小学校	ローソン 萩椿東 平方駐車場出口		水溜りの修繕	山口県萩土木建築事務所	11月舗装補修完了。	
新規	4	越ヶ浜小学校	後小畑2国道191号 線沿い		歩道の割れ目の修繕	国土交通省	6/20対応完了。	
新規	5	三見小中学校	三見中山地区から 畦田地区 歩道		除草	山口県萩土木建築事務所	9月除草実施。	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	6	明木小学校・旭中学校	明木小・旭中学校西側市道		コンクリートの補修	萩市土木課	R8年度補修予定。	
新規	7	福栄小中学校	萩市消防団福栄第1分団器庫前		除草	山口県萩土木建築事務所	6月除草実施。	
新規	8	萩東中学校	萩市土原2区250 からあげやカリッジユ萩店 周辺		電柱の移設	萩市土木課	事業の実施方法について検討中。	
新規	9	萩西中学校	萩市堀内2区（北片河町：北の総門付近の橋）		橋柵の修繕	萩市土木課	北側：10月対応完了。 南側：R8年度対応予定。	
新規	10	川上中学校	県道萩川上線 相原（横正組倉庫）～陽（旧JA醤油工場跡地）		張り出した枝木の伐採	山口県萩土木建築事務所	8月除草と併せて伐採を実施。	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
新規	11	川上中学校	江舟～湯の瀬		通行止めの解消	萩市土木課	対応について検討中。	
新規	12	むつみ中学校	毛木地区～むつみ小学校		除草・街灯の設置	萩市土木課	除草実施済み。	
継続	1	椿東小学校	新川東 萩焼会館横 T字路		停止線・「止まれ」の補修	萩警察署 萩市土木課	停止線については、工事発注待ち。 「止まれ」については対応完了。	
継続	2	椿東小学校	無田ヶ原交差点のJR踏み切り		停止線・誘導帯の補修	国土交通省 萩市土木課	停止線・誘導帯補修完了。 R8年度「止まれ」標示を施工予定。	
継続	3	椿西小学校	萩市大字椿3606-4		信号機の設置、速度取り締まり強化	萩警察署	取り締まりの強化を継続。 横断歩道の補修を上申済み。	

区分	No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	対応状況	
			場所	現地写真			その後の対応等	現地写真
継続	4	むつみ小学校	広瀬上地区～むつみ小学校		速度・一時停止等取り締まり強化	萩警察署	駐在所、交通課のパトカーによる警戒を実施。	
継続	5	むつみ小学校	高俣郵便局周辺		速度取り締まり強化	萩警察署	駐在所、交通課のパトカーによる警戒を実施。	
継続	6	むつみ小学校	高佐上(カントリーエレベータの北側交差点)		速度取り締まり強化	萩警察署	駐在所、交通課のパトカーによる警戒を実施。	
継続	7	育英小学校	萩市須佐青葉台(須佐整骨院から青葉台への道)		パトロール	萩警察署	江崎幹部交番、須佐駐在所のパトカーによる警戒を実施。	
継続	8	明木小学校	明木小・旭中学校西側市道		路側帯の補修	萩市土木課	区画線の対応完了。	